


ESPÓŁ II BUDYNKÓW  
BUDYNEK 3A, 3B I 3C  
SYTUACJA



## LEGENDA

	BUDOWNI ISTNIEJĄCE
	BUDOWNI OBIĘTE INWENTARYZACJĄ
2A	BUDOWNE KUCHNIE
2B	BUDOWNE PRALNIE
3A	BUDOWNE 3A
3B	BUDOWNE 3B
3C	BUDOWNE 3C
AP	BUDOWNE ANATOMII PATOLOGICZNEJ
MDI	MAGAZYN DOSTAW INWESTYTORSKICH
WM	BUDOWNE WNIEMKOWINI MIESIĘCZU
BT	BUDOWNE TECHNICZNY
MG	MAGAZYN I GARAZ KARETEK
H	BUDOWNE HYDROFOROWNI
TL	BUDOWNE TLENOWINI
10A	STACJA TRAFU
10B	STACJA TRAFU
10C	STACJA TRAFU
RC	ROZDZIELNIA CIERPŁA
CH	BUDOWNE CHLOROWINI
KK	KOMORY KONTAKTOWE – NIECZYNNE, DO UKWIDACJI
KT	KOTŁOWNIA – DO UKWIDACJI
ZB	ZAPLECZE BUDOWY – DO UKWIDACJI
PT	PORTIENNA – DO UKWIDACJI
W	WAGA – DO UKWIDACJI
SZ	SKŁAD ŻUŻLA – DO UKWIDACJI
Z	BUDOWNE ZWIERZĘTARNI – DO UKWIDACJI

[illegible]